


2-4CPCD

2 - 4-břité PKD OSTRÉ (R0,1) frézy s břitem přes střed



- ▶ pro obrábění slitin hliníku a neželezných kovů
- ▶ Ø6xR0,1 – Ø20xR0,1
- ▶ rádius R0,1 na špičce břitu pro minimalizaci vyštípování
- ▶ několik typů délek řezné části a odlehčení frézy pro optimální výběr nástroje
- ▶ Ø 16 mm a 20 mm můžete vybírat z několika provedení počtu zubů
- ▶ řezná hrana má díky použití LASERU zaoblení < 0,005 mm = vynikající kvalita obrobeného povrchu a nižší řezný odpor
- ▶ vynikající souosost a tolerance nástroje pro precizní obrábění při vysokých řezných podmínkách
- ▶ extra leštění povrchu drážek pro vynikající odvod třísek

Objednací číslo	Počet břitů	D (mm)	R (mm)	L2 (mm)	L1 (mm)	L (mm)	d h5 (mm)	Standardní položka
2CPCD-060-200-S06	2	6	R0,1	20	10	60	6	<input checked="" type="checkbox"/>
2CPCD-060-250-S06	2			25	15	60	6	<input checked="" type="checkbox"/>
2CPCD-080-200-S08	2	8		20	10	60	8	<input checked="" type="checkbox"/>
2CPCD-080-250-S08	2			25	15	60	8	<input checked="" type="checkbox"/>
2CPCD-080-250-070	2	10		25	20	70	8	<input checked="" type="checkbox"/>
2CPCD-100-250-S10	2			25	10	70	10	<input checked="" type="checkbox"/>
2CPCD-100-300-S10	2	12		30	15	70	10	<input checked="" type="checkbox"/>
2CPCD-120-250-S12	2			25	10	80	12	<input checked="" type="checkbox"/>
2CPCD-120-300-S12	2	16		30	15	80	12	<input checked="" type="checkbox"/>
2CPCD-120-300-090	2			30	20	90	12	<input checked="" type="checkbox"/>
2CPCD-160-250-S16	2	20		25	10	90	16	<input checked="" type="checkbox"/>
2CPCD-160-300-S16	2			30	15	90	16	<input checked="" type="checkbox"/>
2CPCD-160-300-100	2	20	30	20	100	16	<input checked="" type="checkbox"/>	
2CPCD-200-250-S20	2		25	10	90	20	<input checked="" type="checkbox"/>	
2CPCD-200-300-S20	2		30	15	90	20	<input checked="" type="checkbox"/>	
2CPCD-200-300-100	2		30	20	100	20	<input checked="" type="checkbox"/>	

Objednací číslo	Počet břitů	D (mm)	R (mm)	L2 (mm)	L1 (mm)	L (mm)	d h5 (mm)	Standardní položka
3CPCD-160-250-S16	3	16	R0,1	25	15	90	16	<input checked="" type="checkbox"/>
3CPCD-160-300-S16	3			30	20	100	16	<input checked="" type="checkbox"/>
4CPCD-200-300-S20	4	20		30	15	90	20	<input checked="" type="checkbox"/>
4CPCD-200-350-S20	4			35	20	100	20	<input checked="" type="checkbox"/>